

Öntapadós fóliák felrakási útmutatója

Az öntapadós dekor fóliákkal nagyon gyorsan, egyszerűen újíthatjuk fel környezetünket és lakberendezési tárgyainkat.

A felhasználási lehetőség igen széleskörű, azonban a fólia alkalmazása során be kell tartanunk bizonyos szabályokat.

Ezzel az útmutatóval azonban bárki könnyen elvégezheti a fóliázást.


A fólia felrakásához megfelelően előkészített alapra van szükségünk:

A fóliázáshoz legideálisabb a sima, por, zsír és egyéb szennyeződésektől mentes felület. Pl. bútorlap, fém, tükör, üveg stb. felület.

Természetesen más felületekre is alkalmazhatjuk, de a várt eredmény elérése érdekében a felületet elő kell készíteni:

Natúr fa, vagy falfelületek: simára kell csiszolni, por mentesíteni, utána akril alapozóval biztosítani kell a tapadó felületet.

Feldolgozás:




1. Mérje meg és vágja méretre a fóliát a hátoldali papír négyzetrácsai segítségével.



2. Húzza le a hátoldali papírt kb. 10 cm hosszán.



3. Helyezze fel a d-c-fix® fóliát az egyik él mentén, és kissé nyomja rá.



4. Fokozatosan húzza le a hátoldali papírt és egyidejűleg nyomja a fóliát a simítókéssel a ragasztási felületre. Ennek során mindig a fólia közepétől kell a szélek felé haladni a légzárványok elkerülésére.

Néhány tipp!

Hogy a légbuborékok kialakulását elkerüljük, csak maximum 10 cm-t húzzunk le a fólia hátoldalán lévő papírból és a fólia szabaddá vált részét középről a szélek felé haladva simítsuk a felületre, gumis simítóval vagy puha ronggyal.

Nagyobb felületek kialakítása esetén a nedves felrakás is alkalmazható, úgy, hogy a fóliázandó felületet permetezze be vízzel, amelybe előzőleg pár csepp mosogatószer keverjen. Ezután helyezze e felületre a fóliát a fentiek szerint.

Barkácsplaza webáruház - online megoldások otthonra!

www.barkacsplaza.hu

E-mail: barkacsplaza@gmail.com Telefon: 06 70 343-6800

Ha a fóliát véletlenül ferdén ragasztotta fel, akkor az egyszerűen visszahúzható, mert a végleges ragasztófelület csak néhány óra elteltével alakul ki.
Sajnos papír vagy karton felület esetén ez nem lehetséges.

Gömbölyű élek fóliázásánál használjon hajszárítót a legkisebb fokozatra állítva és melegítse a fóliát. A felmelegedett fólia könnyen az ívekre igazítható.
Legyen óvatos és ne húzza túl a fóliát!

Az öntapadós fóliák beltéri használatra alkalmasak és nedves helyiségekben is alkalmazhatók.

A régi fóliát melegítsük fel hajszárítóval a lehúzás előtt.
Ezután kezdje el lehúzni valamelyik saroknál.
A felületen maradt ragasztónyomot alkohol bázisú oldószerrel távolítsa el.

A fóliák a kereskedelemben kapható tisztítószerrel tisztíthatók.
A legegyszerűbb azonban a langyos vízbe kevert mosogatószerrel tisztítani.

A d-c-fix® fóliák nehézfém mentesek, színtartók a DIN EN ISO 105-B02 szerint, valamint ellenállnak a súrlódásnak és a dörzsölésnek a DIN EN ISO 105-X12 szerint.
Kizárólag oldószermentes diszperziós ragasztót alkalmazunk.

Kellemes időtöltést kívánunk!